



**Datenanforderungen**


▪Hohe Transparenz?




▪Prozessorientierte Darstellung?



▪Hohe Verfügbarkeit?




▪Hoher Automatisierungsgrad?




**Prozessanforderungen**


▪Beschreibung aller Prozesse?




▪...in allen Einzelschritten?



▪Abbildung in AP-Beschreibungen?



▪Hoher Automatisierungsgrad?



**Zertifizierung „zu Fuss“**

manuell  
papierlastig  
..

langsam  
fehleranfällig  
personenabhängig



limitierte  
Produktivität

**„State of the art“ Zertifizierung**

wenig Papier  
vollautomatisch


schnell  
sicher  
personenunabhängig




hohe  
Produktivität

**Mitarbeiteranforderungen**


▪Klare Rollen- und Skilldefinition?




▪Prozess-Schritt-Verantwortung?



▪Know-How Sozialisierung?




▪Flexibilität?




**Produktionsmittelanforderungen**

▪Standardisierte Qualitätsüberwachung  
der Rohstoffe?



▪Standardisierte Qualitätsüberwachung  
der Maschinen?



▪ Hoher Automatisierungsgrad der  
Überwachung?

